

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi						Ket	
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan		Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3323-03-050-01-PTI-01-05	Kali Ngasinan	Banaran - Sucen	3,50	4,00	4,00	Pelat & Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA/UG	Baik	Bahan Lantai :
2	3323-03-050-02-GTI-01-05	Kali Lunyu	Banaran - Sucen	13,00	4,00	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	UT : Struktur bawah dengan baja gelombang dan atas dengan beton bertulang
3	3323-03-033-01-I-01-06	Kali Guntur	Banjarsari - Kataan	5,00	3,80	1,00			Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
4	3323-03-070-01-PEMTI-01-05	Saluran	Bansari - Plimbungan	2,50	4,00	1,00	Pelat & Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
5	3323-03-070-02-PEMTI-01-05	Kali Sono	Bansari - Plimbungan	6,40	3,40	1,00	Pelat & Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
6	3323-03-070-03-EMTI-01-05	Kali Tombar	Bansari - Plimbungan	7,60	3,40	1,00	Pelengkung	Baik	Baja	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	TA : Struktur bawah dengan beton bertulang dan bagian atas dilapisi dengan aspal
7	3323-03-070-04-PTI-01-05	Pakel	Bansari - Plimbungan	8,00	3,30	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
8	3323-03-070-05-EMTI-01-05	Selerek	Bansari - Plimbungan	6,00	3,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
9	3323-03-022-01-GTI-01-05	Kali Lutut	Bantir - Batok	10,00	4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
10	3323-03-022-02-MBI-01-05	Kali Manggung/Kali Tengah	Bantir - Batok	8,00	5,50	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	KY : Kayu/Dekplank
11	3323-03-022-03-PTI-01-05	Saluran Irigasi Trocoh	Bantir - Batok	3,00	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
12	3323-03-022-04-GMI-01-05	Kali Patok/Irigasi	Bantir - Batok		4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	UG : Urugan Agregat LPA/Tanah/Sirtu/Telford dengan/tanpa aspal ( untuk jembatan lengkung)
13	3323-03-001-01-GTI-01-05	Kali Sarangan	Bejen - Ngaliyan	5,00	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
14	3323-03-001-02-GTI-01-05	Kali Kajangan	Bejen - Ngaliyan	11,00	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
15	3323-03-001-03-GTI-01-05	Kali Bojong	Bejen - Ngaliyan	5,50	3,80	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
16	3323-03-001-04-GTI-01-05	Kali Bengkat	Bejen - Ngaliyan	8,00	4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
17	3323-03-001-05-GTI-01-05	Kali Sentul	Bejen - Ngaliyan	7,00	4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak	TA	Baik	
18	3323-03-001-06-GTI-01-05	Kali Ngaliyan	Bejen - Ngaliyan	5,00	4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
19	3323-03-001-07-GMI-01-05	Kali Logung	Bejen - Ngaliyan			1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
20	3323-03-005-01-GTI-01-06	Kali Ketek	Bejen - Prangkoan	8,00	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
21	3323-03-005-04-GTI-01-06		Bejen - Prangkoan						Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Sedang	TA	Baik	
22	3323-03-005-03-GTI-01-06	Kali Jlegong	Bejen - Prangkoan	13,00	4,40	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
23	3323-03-005-02-GTI-01-06	Jmb Kali Waduk/ Wuluh	Bejen - Prangkoan	7,00	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
24	3323-03-114-01-GTI-01-05	Irigasi Progo	Bengkal - Gambasan	10,40	6,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
25	3323-03-114-02-RBI-01-05	Kali Progo	Bengkal - Gambasan	61,50	6,20	1,00	Rangka	Baik	Beton Bertulang	Sumuran	Baik	UT	Baik	
26	3323-03-114-03-PTI-01-05	Kali Bumen	Bengkal - Gambasan	6,00	4,50	1,00	Pelat	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
27	3323-03-109-01-GMI-01-05	Sares	Bulan - Ngaditirto	3,40	3,40	1,00	Gelagar	Rusak Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Rusak Ringan	
28	3323-03-109-02-ETI-01-05	Sisapi	Bulan - Ngaditirto	8,30	5,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
29	3323-03-112-01-GTI-01-05	Kali Dukun	Bulan - Selopampang	6,30	1,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
30	3323-03-112-02-GMI-01-05	Kali Legoksari	Bulan - Selopampang	5,00	4,00	1,00	Gelagar	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Baik	
31	3323-03-073-01-PTI-01-06	Kali Cingkru	Campuranom - Watukumpul	6,00	5,70	1,00	Pelat	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
32	3323-03-009-01-GTI-01-05	Kali Gandring/Sedandang	Campurejo - Tretep	4,00	3,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
33	3323-03-009-02-GTI-01-05	Kali Wuluh/Ngadus	Campurejo - Tretep	4,00	3,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
34	3323-03-009-03-GTI-01-05	Kali Tanrum/Tengah	Campurejo - Tretep	10,00	4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
35	3323-03-011-01-GTI-01-05	Kali Pring wuluh	Campurejo - Wates	2,50	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
36	3323-03-011-02-PMI-01-05	Kali Sarangan	Campurejo - Wates	2,40	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
37	3323-03-011-03-ETI-01-05	Kali Trocoh	Campurejo - Wates	4,00	7,40	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Rusak Sedang	

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi							Ket
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	3323-03-069-01-PTI-01-06	Kali Brangkongan	Campursalam - Bandunggede	18,00	4,40	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
39	3323-03-069-01-PTI-01-06	Kali Datar	Campursalam - Bandunggede	16,80	4,40	1,00	Pelat	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Rusak Sedang	TA	Baik	
40	3323-03-018-01-GMI-01-06	Kali Dawe	Candiroto - Plosogaden	3,00	3,30	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
41	3323-03-016-01-GTI-01-05	Kali Rowo	Candiroto - Wonobojo	5,00	6,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
42	3323-03-016-02-GTI-01-05	Kali Lutut	Candiroto - Wonobojo	24,00	4,20	3,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
43	3323-03-016-03-GTI-01-05	Kali Ireng	Candiroto - Wonobojo	14,00	4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
44	3323-03-017-01-GMI-01-05	Kali Payung	Candiroto - Wonotopo		4,00	1,00	Gelagar	Rusak	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
45	3323-03-082-01-PTI-01-06	Galeh	Catgawen - Wanutengah	29,00	4,00	1,00	Pelat	Baik	Beton Bertulang	Sumuran	Baik	TA	Baik	
46	3323-03-082-02-EMI-01-06	Tengah	Catgawen - Wanutengah	7,00	4,60	1,00	Pelengkung	Baik	Pas batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
47	3323-03-082-03-EMI-01-06	Lempong	Catgawen - Wanutengah	16,00	3,30	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
48	3323-03-082-04-XXI-01-06	Sangen	Catgawen - Wanutengah	4,00	3,20	1,00	Lain-lain	Rusak Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Sedang	UG	Baik	
49	3323-03-074-01-PTI-01-06	Kali Batur	Caturanom - Campuranom	3,80	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
50	3323-03-074-02-PTI-01-06	Brangkongan	Caturanom - Campuranom	16,00	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
51	3323-03-074-03-PTI-01-06		Caturanom - Campuranom	5,30	3,10	2,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
52	3323-03-081-01-PTI-01-06	Kali Galeh	Caturanom - Glapansari	12,00	3,50	1,00	Pelat	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
53	3323-03-081-02-PTI-01-06	Kali Balak	Caturanom - Glapansari	4,00	3,50	1,00	Pelat	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Rusak Ringan	
54	3323-03-081-03-EMTI-01-06	Kali Sares	Caturanom - Glapansari	5,00	3,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
55	3323-03-081-04-EMTI-01-06	Kali Sares	Caturanom - Glapansari	5,50	3,30	1,00	Pelengkung	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
56	3323-03-006-01-ETI-01-06	Kali Jlegong/ Manggung	Congkrang - Jlegong	2,30	6,20	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
57	3323-03-004-01-GTI-01-06	Kali Tledok	Congkrang - Kemuning	9,00	3,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
58	3323-03-437-01-GTI-01-05	Kali Jambe I	D.I. Panjaitan	7,00	4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
59	3323-03-125-01-GTI-01-06	Kali Bawang	Dakaran - Tlogopucang	13,50	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
60	3323-03-115-01-GTI-01-05	Kali Soka	Dalangan - Bagusan	4,50	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
61	3323-03-115-02-RBI-01-05	Kali Gumilang	Dalangan - Bagusan	12,00	4,50	1,00	Rangka Beton	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
62	3323-03-115-03-RBI-01-05	Kali Kenut	Dalangan - Bagusan	2,10	6,70	1,00	Rangka Beton	Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
63	3323-03-115-04-RBI-01-05	Kali Sempol	Dalangan - Bagusan	5,30	4,00	1,00	Rangka Beton	Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
64	3323-03-115-05-RBI-01-05	Kali Mati	Dalangan - Bagusan	5,50	5,00	1,00	Rangka Beton	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
65	3323-03-045-01-EGTI-01-05	Kali Pungging	Dalangan - Gemawang	4,20	5,30	2,00	Pelengkung & Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
66	3323-03-045-02-PETMI-01-05	Kali Sepi	Dalangan - Gemawang	5,60	5,60	1,00	Plat & Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA/UG	Baik	
67	3323-03-045-03-GTI-01-05	Kali Seseh	Dalangan - Gemawang	3,70	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
68	3323-03-034-01-ETI-01-06	Kali Langit	Dlimoyo - Kentengsari	5,00	3,50	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
69	3323-03-034-02-ETI-01-06	Kali Progo	Dlimoyo - Kentengsari	5,50	3,30	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
70	3323-03-030-01-GTI-01-06	Kali Wuluh	Dlimoyo - Pringapus	2,10	4,30	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak	TA	Baik	
71	3323-03-030-02-GTI-01-06	Kali Deres	Dlimoyo - Pringapus	11,30	4,30	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
72	3323-03-030-03-ETI-01-06	Kali Kuning	Dlimoyo - Pringapus	6,00	3,30	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	UG	Baik	
73	3323-03-030-04-ETI-01-06	Kali Totog	Dlimoyo - Pringapus	7,00	3,30	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
74	3323-03-493-01-GTI-01-05	Irigasi Kali Pacar	Dr Sutomo	4,50	7,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi							Ket
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	3323-03-122-02-ASI-01-06	Kali Kedunggupit	Gandulan - Gentan	2,20	3,20	1,00	Gorong2 Lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
76	3323-03-121-04-RBI-01-06	Kali Slengkong	Gandulan Gentan	3,40	4,25	1,00	Pelengkung	Rusak	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
77	3323-03-111-01-PMI-01-05	Kali Pringampel (Tompak)	Gatak - Ngaditirto	4,00	3,50	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
78	3323-03-123-01-GPI-01-06	Kali Tingal	Geblok - Gentan	23,00	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
79	3323-03-048-01-PTI-01-05	Kali Lawang 1	Gemawang - Sukodadi	3,50	5,00	4,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
80	3323-03-048-02-PTI-01-05	Kali Lawang 2	Gemawang - Sukodadi	4,00	5,00	4,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
81	3323-03-048-03-PMI-01-05	Kali Muncar	Gemawang - Sukodadi	8,00	3,70	4,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
82	3323-08-455-01-GTI-01-07	Jembatan Butuh	Gemoh	9,00	2,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
83	3323-03-528-01-GTI-01-05	Geneng	Geneng - Kowangan/Gerilya	21,00	7,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
84	3323-03-531-01-GTI-01-05	Krikil	Geneng - Maron	37,80	7,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
85	3323-03-531-02-GPI-01-05	Krikil I	Geneng - Maron	45,00	7,00	1,00	Gelagar		Pas Batu	Sumuran	Belum Selesai	TA	Baik	
86	3323-03-531-03-I-01-05	Krikil II	Geneng - Maron	21,00	10,00	1,00	Beton Pra Cetak	Baik	Batu Kali	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
87	3323-04-331-01-ATI-01-06	Kali Pacar	Gilingsari - Danupayan (Jmb Desa)	5,50	6,50	1,00	Gorong2 lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
88	3323-08-447-01-GTI-01-07	Kali Luyung	Giyanti	6,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
89	3323-03-105-01-RBI-01-05	Kali Lungge 1 / Tledok	Greges - Banaran	10,20	7,50	1,00	Rangka Beton	-	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
90	3323-03-105-02-RBI-01-05	Kali Lungge 2	Greges - Banaran	6,60	6,50	1	Rangka Beton	-	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
91	3323-03-427-01-GTI-01-07	Jalur Lambat Gatot Subroto	Jalur lambat Gatot Subroto	4,50	3,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
92	3323-03-537-01-ETI-01-07	Kali Kuas	Jalur Lambat Jl. Diponegoro/Gajah	20,50	3,00	2,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
93	3323-03-537-02-GPI-01-07	Kali Kuas (hulu)	Jalur Lambat Jl. Diponegoro/Gajah	35,00	3,00	1,00	Gelagar		Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
94	3323-03-537-03-I-01-07	Kali Kuas Penyabrangan RSU	Jalur Lambat Jl. Diponegoro/Gajah Mada			1,00			Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
95	3323-03-042-01-ETMI-01-05	Kali Mendeng	Jamusan - Kertosari	6,00	3,30	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
96	3323-03-128-01-GTI-01-06	Kali Tingal 1	Janggleng - Gandon	8,00	3,70	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
97	3323-03-128-02-GTI-01-06	Kali Getas	Janggleng - Gandon	5,50	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
98	3323-03-128-03-GTI-01-06	Tingal 2	Janggleng - Gandon	10,00	4,20	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
99	3323-03-128-02-GTI-01-06	Sipelem	Janggleng - Porot	6,20	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
100	3323-03-128-03-LTI-01-06	Lebo	Janggleng - Porot	12,50	3,50	1,00	Balok Lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
101	3323-03-127-01-ETI-01-06	Kali Tingal	Janggleng - Porot	9,00	4,40	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
102	3323-03-108-02-EMI-01-05	Kali Celeng	Jlamprang - Setugu	6,20	4,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
103	3323-03-108-03-RBI-01-05	Kali Gumilang	Jlamprang - Setugu	12,50	4,00	1,00	Rangka Beton	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
104	3323-03-108-03-EMI-01-05	Kali Bibis	Jlamprang - Setugu	4,50	4,00	1,00	Pelengkung	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Baik	
105	3323-03-041-01-GTI-01-05	Kali Progo	Jombor - Karangtejo	12,00	4,20	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
106	3323-03-041-02-GTI-01-05	Kali Bangkong	Jombor - Karangtejo	7,50	4,00	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
107	3323-03-044-01-PTI-01-05	Kali Bendo	Jumo - Ketitang	4,00	4,00	4,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
108	3323-03-039-01-EMI-01-05	Kali Sombeng	Jumo - Muntung	3,00	4,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
109	3323-03-039-02-EMI-01-05	Kali Sinan	Jumo - Muntung	5,50	7,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
110	3323-03-028-01-I-01-05	Kali Sibajag/Serbut	Jumprit - Sibajag	4,80	4,60	1,00	Gelagar	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi						Ket	
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan		Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	3323-03-110-01-GTI-01-05	Kali Legoksari	Kacepit - Selopampang	4,00	6,30	1,00	Gelagar	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
112	3323-03-124-01-ATI-01-06	Kali Ngasinan	Kaloran - Bawang	18,50	3,20	1,00	Gorong2 Lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
113	3323-03-428-01-GTI-01-06	Kali Jingga	Kampung Kebonsari	4,40	2,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
114	3323-03-057-01-GTI-01-05	Kali Groboh 2	Kandangan - Dakaran	21,50	5,00	8,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
115	3323-03-057-02-GTI-01-05	Kali Tegesan Dakaran	Kandangan - Dakaran	9,00	6,00	8,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
116	3323-03-057-03-ETI-01-05	Kali Tepusen	Kandangan - Dakaran	5,00	6,90	2,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
117	3323-03-057-04-GTI-01-05	Kali Mlereng	Kandangan - Dakaran	8,00	5,90	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
118	3323-03-054-01-GTI-01-05	Kali Groboh 1	Kandangan - Rowoseneng	14,50	5,60	8,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
119	3323-03-043-01-EMI-01-05	Kali Anggrung	Kandangan - Tegong	5,50	6,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
120	3323-03-043-02-ETI-01-05	Kali laren	Kandangan - Tegong	6,50	5,50	4,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG/UT	Baik	
121	3323-03-043-03-GTI-01-05	Kali Konal	Kandangan - Tegong	12,50	5,00	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
122	3323-03-043-04-GETI-01-05	Kali Banger	Kandangan - Tegong	6,50	6,00	4,00	Gelagar & Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA/UG	Baik	
123	3323-03-067-01-I-01-05	Kali Progo Braman	Kebraman - Wonosroyo	24,00	4,50	1,00			Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
124	3323-03-137-01-GTI-01-06	Kali Kumbulan	Kebumen - Pringsurat	5,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
125	3323-03-090-01-LMTI-01-05	Kedu	Kedu - Ngimbrang	11,50	4,50	2,00	Balok Lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
126	3323-03-090-02-EMI-01-05	Saluran	Kedu - Ngimbrang	4,70	4,50	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
127	3323-03-090-03-PMTI-01-05	Kali Kuas	Kedu - Ngimbrang	12,00	4,50	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
128	3323-03-066-01-PTI-01-05	Kali Pudak	Kedu - Tegong	8,00	4,80	1,00	Pelat	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
129	3323-03-066-02-PTI-01-05	Kali Suang	Kedu - Tegong	7,00	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
130	3323-03-066-03-PTI-01-05	Jembatan Saluran irigasi	Kedu - Tegong	2,00	5,90	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
131	3323-03-066-04-PTI-01-05	Jembatan Saluran irigasi	Kedu - Tegong	2,00	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
132	3323-03-066-05-PTI-01-05	Kali Galeh	Kedu - Tegong	23,30	4,00	1,00	Pelat	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Rusak Ringan	
133	3323-03-066-06-PTI-01-05	Saluran irigasi Sidodadi	Kedu - Tegong	2,00	7,40	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
134	3323-03-066-07-PTI-01-05	Kali Datar	Kedu - Tegong	15,00	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
135	3323-03-066-08-PMI-01-05	Kali Kramat	Kedu - Tegong	7,25	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
136	3323-03-066-09-PTI-01-05	Kali Bandung	Kedu - Tegong	12,00	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
137	3323-03-066-10-PPI-01-05	Progo	Kedu - Tegong	15,00	5,20	1,00	Pelat	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
138	3323-03-099-01-RBI-01-05	Kali Pacar	Kemejing - Delok	6,00	5,00	1,00	Rangka	Rusak	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
139	3323-03-138-01-GTI-01-06	D. I. Soropadan	Kepatran - Medono	3,50	6,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
140	3323-03-514-01-RBI-01-05	Jmb Kertosari	Kertosari	4,00	3,00	1,00	Rangka	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
141	3323-07-116-01-PTI-01-06	Kali Cebong (Kanan)	Kranggan - Bengkal	5,00	2,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
142	3323-07-116-02-PTI-01-06	Kali Cebong (Kiri)	Kranggan - Bengkal	5,00	2,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
143	3323-03-119-02-ETI-01-05	Kali Bono	Kranggan - Kaloran	5,50	7,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
144	3323-03-119-04-MI-01-05	Kali Sembong	Kranggan - Kaloran	14,00	5,00	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
145	3323-03-119-01-MTI-01-05	Kali Morogaten	Kranggan - Kaloran	2,30	5,00	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
146	3323-03-119-03-MTI-01-05	Kali Jaranan	Kranggan - Kaloran	8,00	4,50	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
147	3323-03-120-01-ESI-01-05	Kali Mandang	Kranggan - Klepu	18,00	5,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi						Ket	
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan		Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	3323-03-007-01-GTI-01-05	Kali Larangan	Larangan Luwok - Tretep	12,00	4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
149	3323-03-007-02-ETI-01-05	Kali Combrang	Larangan Luwok - Tretep	4,00	4,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
150	3323-03-007-03-GTI-01-05	Kali Teguru	Larangan Luwok - Tretep	9,40	4,00	2,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Baik	
151	3323-03-013-01-GTI-01-05	Kali Trocoh	Lempuyang - Tretep	16,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Baik	
152	3323-03-013-02-GTI-01-05	Kali Tengah	Lempuyang - Tretep	5,70	4,30	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
153	3323-03-013-03-GTI-01-05	Kali Dandang	Lempuyang - Tretep	10,50	3,80	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Baik	
154	3323-03-013-04-ETI-01-05	Kali Jumput	Lempuyang - Tretep	2,50	3,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
155	3323-03-013-05-GTI-01-05	Kali Landak	Lempuyang - Tretep	9,00	3,60	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
156	3323-03-038-01-GMI-01-05	Kali Deres	Lingkar Selatan Ngadirejo	29,00	10,00	1,00	Gelagar	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
157	3323-03-038-02-GMI-01-05	Kali Wuluh	Lingkar Selatan Ngadirejo	7,00	10,00	1,00	Gelagar	Baik	Batu Kali	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
158	3323-03-038-03-GMI-01-05	Kali Bendo	Lingkar Selatan Ngadirejo	4,00	15,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
159	3323-03-038-04-GMI-01-05	Kali Totok	Lingkar Selatan Ngadirejo	12,00	10,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
160	3323-03-095-01-GPI-01-05	Kali Jambe Lungge	Lungge - Nampirejo	20,00	5,00	1,00	Gelagar		Pas Batu	Sumuran	Baik	TA	Baik	
161	3323-03-096-01-RBI-01-05	Kali Lungge	Madureso - Tembarak	14,00	4,50	1,00	Rangka	Rusak Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
162	3323-03-051-01-GTI-01-05	Kali Salam	Malebo - Gemawang	6,00	4,00	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
163	3323-03-051-03-ETI-01-05	Kali Lunyu	Malebo - Gemawang	4,00	3,30	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
164	3323-03-051-02-PMI-01-05	Kali Klodran	Malebo - Gemawang	4,00	4,00	4,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
165	3323-03-430-01-ETI-01-05	Kali Kedondong (Puri Kencana)	Manding - Kedondong	5,00	4,00	4,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
166	3323-03-062-03-RBI-01-05	Jengkiling	Maron - Kandangan	61,00	5,90	7,00	Rangka	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
167	3323-03-062-01-ETI-01-05	Kali Sedang 1	Maron - Kandangan	2,70	4,00	4,00	Pelengkung	Baik	Beton Bertulang	Sumuran	Baik	TA	Baik	
168	3323-03-062-02-ETI-01-05	Kali Sedang 2	Maron - Kandangan	3,00	5,00	4,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
169	3323-03-141-01-GTI-01-06	Kali Murung	Medono - Pingit	8,50	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
170	3323-03-020-01-PTI-01-06	Kali Lutut	Mergoyoso - Puspo	8,70	4,00	4,00	Pelat	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Baik	
171	3323-03-078-01-PTI-01-06	Kali Brangkonan	Mojosari - Balesari	7,30	6,00	1,00	Pelat	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
172	3323-03-091-01-EMI-01-06	Kali Kutoanyar	Mojotengah - Kutoanyar	4,20	4,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
173	3323-03-091-01-GBI-01-06	Kali Galeh	Mojotengah - Kutoanyar	26,00	2,00	2,00	Gelagar	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
174	3323-03-103-01-I-01-05	Kali Dung Ringin / Lempuyangan	Mudal - Legoksari	5,40	5,50	1,00	-	-	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
175	3323-03-098-01-RBI-01-05	Kali Cuntel	Mudal - Tembarak	12,00	8,50	1,00	Rangka	Rusak Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
176	3323-03-098-02-RBI-01-05	Kali Bondo Peri	Mudal - Tembarak	13,00	4,70	1,00	Rangka	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
177	3323-03-098-03-RBI-01-05	Kali Dung Long	Mudal - Tembarak	6,80	7,00	1,00	Rangka	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
178	3323-03-098-04-RBI-01-05	Sekreo	Mudal - Tembarak	13,50	5,10	1,00	Rangka	Rusak Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
179	3323-03-441-01-GTI-01-07	Kali Jambe II	Mujahidin	10,00	4,50	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
180	3323-03-023-01-GTI-01-05	Kali Muntung	Muntung - Jlumprit	4,50	6,60	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
181	3323-03-023-02-PTI-01-05	Kali Gembyang	Muntung - Jlumprit	2,20	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Sedang	TA	Baik	
182	3323-03-019-01-ATI-01-06	Kali Gumuk	Muntung - Muneng	3,00	3,80	1,00	Gorong2 Lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
183	3323-03-019-02-AMI-01-06	Kali Sembung	Muntung - Muneng	2,00	3,00	1,00	Gorong2 Lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
184	3323-03-024-01-PTI-01-06	Kali Lutut	Ngabeyan - Kebonsari	15,00	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Sumuran	Baik	TA	Baik	

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi							Ket
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	3323-03-024-02-PTI-01-06	Kali Usik	Ngabeyan - Kebonsari	3,00	3,00	1,00	Pelat	Baik	Beton Bertulang	Sumuran	Baik	TA	Baik	
186	3323-03-025-01-GTI-01-06	Kali Lutut	Ngabeyan - Pitrosari	12,00	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak	TA	Baik	
187	3323-03-025-02-GTI-01-06	Kali Lingseng	Ngabeyan - Pitrosari	2,50	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
188	3323-03-026-01-GTI-01-05	Kali Ringin	Ngadirejo - Bantir	2,20	2,90	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
189	3323-03-026-02-EDI-01-05	Kali Kalen	Ngadirejo - Bantir	2,00	5,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
190	3323-03-026-03-MBI-01-05	Kali Belik	Ngadirejo - Bantir	5,00	5,00	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
191	3323-03-026-04-ETI-01-05	Kali Progo	Ngadirejo - Bantir	3,50	5,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
192	3323-03-026-05-ETI-01-05	Kali Batang	Ngadirejo - Bantir	3,00	3,70	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak	UG	Baik	
193	3323-027-01-EMI-01-	Kali Langit	Ngadirejo - Jumprit	12,00	4,00	1,00	Pelengkung	Rusak	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
194	3323-027-02-GMI-01-	Kali Baros	Ngadirejo - Jumprit	3,00	5,60	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
195	3323-03-040-01-GTI-01-05	Kali Mendeng	Ngadirejo - Tegong	10,50	4,90	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
196	3323-03-040-02-ETI-01-05	Kali Mandang	Ngadirejo - Tegong	6,00	7,50	2,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
197	3323-03-040-03-GTI-01-05	Kali Tapak	Ngadirejo - Tegong	11,50	5,00	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
198	3323-03-040-04-GTI-01-05	Kali Progo	Ngadirejo - Tegong	15,00	5,00	6,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
199	3323-03-040-05-RBI-01-05	Kali Karangtejo	Ngadirejo - Tegong	6,00	4,00	1,00	Rangka Beton	Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
200	3323-03-040-06-RBI-01-05	Jmb Irigasi	Ngadirejo - Tegong	4,00	6,00	1,00	Rangka Beton	Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
201	3323-03-040-07-RBI-01-05	Kali Barang	Ngadirejo - Tegong	4,00	6,00	1,00	Rangka Beton	Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
202	3323-03-046-01-GTI-01-05	Kali Khuwung	Ngadisepi - Babadan	5,00	4,70	5,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
203	3323-03-046-02-EMTI-01-05	Kali Ngasinan	Ngadisepi - Babadan	4,50	4,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA/UG	Baik	
204	3323-03-002-01-GTI-01-05	Kali Kocok	Ngalihan - Kali Lutut	5,00	4,20	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Sedang	UT	Baik	
205	3323-03-002-02-GTI-01-05	Kali Lutut	Ngalihan - Kali Lutut	18,00	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Beton Bertulang	Cakar Ayam	Baik	TA	Baik	
206	3323-03-036-01-ETI-01-06	Kali Bendo	Ngaren - Pranggongan	2,50	4,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
207	3323-03-136-01-ETI-01-06	Kali Sedogo	Ngipik - Karangwuni	6,00	5,20	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
208	3323-03-134-01-GTI-01-06	Jmb Seliin	Nguwet - Gropoh	6,00	2,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
209	3323-03-134-02-GTI-01-06	Jmb Seliin	Nguwet - Gropoh	13,00	2,10	2,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
210	3323-03-134-03-PTI-01-06	Jmb Joho	Nguwet - Gropoh	4,00	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
211	3323-03-142-01-MTI-01-06	Kali Jawiranti	Pagergunung - Kwarakan	10,00	4,20	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
212	3323-03-142-02-LMI-01-06	Kali Mandang	Pagergunung - Kwarakan	2,30	4,50	1,00	Balok Lengkung	Baik	Pas Bata	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
213	3323-03-452-01-ETI-01-05	Kali Jambe III	Pahlawan	20,00	7,00	3,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
214	3323-03-452-01-GTI-01-05	Kali jambe III (Trotoar kanan)	Pahlawan	20,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	LL	Baik	
215	3323-03-452-01-GTI-01-05	Kali Jambe III (Trotoar kiri)	Pahlawan	20,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	LL	Baik	
216	3323-03-452-02-ETI-01-05	Gemoh	Pahlawan	3,50	7,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
217	3323-03-452-03-ETI-01-05	Kalisat/Gintung	Pahlawan	12,00	10,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
218	3323-03-452-04-ETI-01-05	Kali Luyung	Pahlawan	8,00	7,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
219	3323-03-452-05-GTI-01-05	Gemoh (Trotoar Kiri)	Pahlawan	3,50	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	LL	Baik	
220	3323-03-452-06-GTI-01-05	Gemoh (Trotoar Kanan)	Pahlawan	3,50	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	LL	Baik	
221	3323-03-452-07-ETI-01-05	Kali Sendang	Pahlawan	4,00	5,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi						Ket	
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan		Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	3323-03-452-08-GTI-01-05	Kali Sendang (Trotoar Kiri)	Pahlawan	4,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
223	3323-03-452-09-GTI-01-05	Kali Luyung (Trotoar Kiri)	Pahlawan	8,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
224	3323-03-139-01-GTI-01-06	Jmb Irigasi Soropadan	Pakisdadu - Candiumbul	4,50	2,70	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
225	3323-03-076-03-EMI-01-05	Gondok	Paponan - Bansari	13,00	5,40	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
226	3323-03-076-05-PTI-01-05	Kali Datar	Paponan - Bansari	8,50	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
227	3323-03-076-06-PTI-01-05	Kali Mangut	Paponan - Bansari	9,00	5,20	1,00	Pelat	Baik	Baja	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
228	3323-03-080-01-PTI-01-06	Kali Liseng	Paponan - Petarangan	11,00	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
229	3323-03-080-02-PTI-01-06	Kali Galeh	Paponan - Petarangan	15,00	3,50	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
230	3323-03-079-01-PTI-01-06	Kali Segambir	Paponan - Tuksari	4,40	3,50	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
231	3323-03-079-02-LTI-01-06	Kali Lumut	Paponan - Tuksari	7,90	4,60	2,00	Balok Lengkung	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
232	3323-03-079-03-EMTI-01-06	Kali Belik	Paponan - Tuksari	6,40	3,40	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
233	3323-03-075-01-PTI-01-05	Kali Brangkongan	Parakan - Bansari	10,90	4,80	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
234	3323-03-075-02-PTI-01-06	Saluran irigasi Sidoarjo (Jmb Kali D	Parakan - Bansari	4,90	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
235	3323-03-075-03-PMTI-01-05	Kali Cingkru	Parakan - Bansari	9,30	5,60	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
236	3323-03-075-04-ETI-01-05	Kali Datar	Parakan - Bansari	8,00	5,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
237	3323-03-075-05-EMI-01-05	Kali Mangut	Parakan - Bansari	8,40	3,70	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
238	3323-03-076-01-EMI-01-05	Kedung Dowo	Parakan - Bansari	8,30	4,50	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
239	3323-03-076-02-PTI-01-05	Seklitih	Parakan - Bansari	10,00	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
240	3323-03-076-04-PTI-01-05		Parakan - Bansari	6,60	3,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
241	3323-03-415-01-PTI-01-05	Kali Brangkongan	Parakan - Dangkel	15,00	5,20	1,00	Pelat	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
242	3323-03-415-02-PTI-01-05	Jmb Irigasi Kali Putih	Parakan - Dangkel	3,20	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
243	3323-03-068-01-PTI-01-05	Saluran	Parakan - Wonosroyo	3,50	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
244	3323-03-068-02-PTI-01-05	Kali Brangkongan	Parakan - Wonosroyo	24,00	4,70	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
245	3323-03-068-04-PTI-01-05	Kali Datar	Parakan - Wonosroyo	21,00	4,00	2,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
246	3323-03-068-05-EMTI-01-05	Kali Ngrancang	Parakan - Wonosroyo	8,40	3,50	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
247	3323-03-068-03-EMTI-01-05	Jembatan Irigasi Catgawen IV	Parakan - Wonosroyo	3,00	3,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
248	3323-03-068-06-I-01-05	Kali Campursalam	Parakan - Wonosroyo	7,00	3,00	1,00			Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
249	3323-03-118-02-GTI-01-06	Kali Mundu	Pare - Nguwet	8,00	2,60	1,00	Gelagar&Besi/Plat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
250	3323-03-118-01-MTI-01-06	Kali Nglarangan	Pare - Nguwet	4,50	4,00	1,00	Gelagar Komposit	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
251	3323-03-527-01-PTI-01-06	Kali Segambang	Pasar hewan - Madureso Lungge	4,00	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
252	3323-03-029-01-I-01-06	Kali Wuluh	Patemon - Candisari	5,00	4,00	7,00	-	-	Pas Batu & Beton B	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
253	3323-03-029-02-I-01-06	Kali Gintung	Patemon - Candisari	4,90	4,00	1,00	-	-	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
254	3323-03-029-03-EMI-01-06	Kali Deres	Patemon - Candisari	11,00	5,00	5,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Sedang	TA	Baik	
255	3323-03-029-04-I-01-06	Kali Totok	Patemon - Candisari	5,00	4,30	1,00			Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
256	3323-03-133-01-ASI-01-06	Sipakel	Pendowo - Karangwuni	2,00	3,30	1,00	Gorong2 Lengkung	Baik	Pas Bata	Pondasi Langsung	Rusak Sedang	TA	Baik	
257	3323-03-133-02-ATI-01-06	Tempuran	Pendowo - Karangwuni	5,00	4,00	1,00	Gorong2 Lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
258	3323-03-133-03-GTI-01-06	Ngropoh	Pendowo - Karangwuni	9,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi							Ket
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
259	3323-03-087-01-PTI-01-06	Kali Semen	Pengilon - Wonosari	6,80	3,60	1,00	Pelat	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
260	3323-03-426-01-GTI-01-05	Kali Pacar	Perintis Kemerdekaan	15,00	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
261	3323-04-104-01-GTI-01-05	Kali Cuntel	Pikatan - Jragan	7,00	3,50	1,00	Gelagar	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
262	3323-03-097-03-I-01-05	Kali Lungge	Pikatan - Tembarak	10,50	5,50	1,00	Rangka	Rusak Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
263	3323-03-097-01-I-01-05	Kali Bondo Peri	Pikatan - Tembarak	13,00	3,50	1,00	Rangka	Rusak Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
264	3323-03-097-02-I-01-05	Kali Dukuh	Pikatan - Tembarak		2,50	1,00								
265	3323-03-141-01-GTI-01-05	Jembatan Dunggupit	Pingit - Wonokerso	9,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
266	3323-03-052-01-PEMTI-01-05	Kali Temon	Ploso - Banjarsari	4,55	8,00	3,00	Pelat & Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA/UG	Baik	
267	3323-03-131-01-AMI-01-06	Kerengan	Purwosari - Kramat	7,00	3,00	1,00	Gorong2 Lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
268	3323-03-064-01-GETI-01-05	Kali Progo	Rowo - Ngadimulyo	24,00	4,00	2(Lengkung	Gelagar & Pelengkung	Rusak Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
269	3323-03-056-01-GTI-01-05	Kali Tanggrum	Rowoseneng - Kedawung	12,00	4,00	6,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Sedang	TA	Baik	
270	3323-03-056-02-GTI-01-05	Kali Bono 1	Rowoseneng - Kedawung	20,00	3,00	2,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
271	3323-03-056-03-PTI-01-05	Kali Batur	Rowoseneng - Kedawung	5,30	3,20	4,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
272	3323-03-056-04-GTI-01-05	Kali Bono 2	Rowoseneng - Kedawung	16,00	4,00	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
273	3323-03-056-05-PETMI-01-05	Kali Sat	Rowoseneng - Kedawung	5,00	4,00	4,00	Pelat & Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA/UG	Baik	
274	3323-03-055-01-GTI-01-05	Kali Guci	Rowoseneng - Tlogopucang	9,00	4,00	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
275	3323-03-055-02-GTI-01-05	Kali Dlingo	Rowoseneng - Tlogopucang	6,00	4,00	6,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
276	3323-08-476-01-ETI-01-07	Kali Jambe V	S. Maryo	6,00	3,50	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
277	3323-03-094-01-RBI-01-06	Kali Kuas	Salamsari - Jurang	36,60	3,70	3,00	Rangka	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
278	3323-03-121-02-LTI-01-06	Kali Swaloh	Sangrahan - Kemloko	2,00	3,00	1,00	Balok Lengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
279	3323-03-121-01-GTI-01-06	Kali Suwuan	Sangrahan - Kemloko	3,60	3,90	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
280	3323-03-121-03-RBI-01-06	Kali Kayen	Sangrahan - Kemloko	2,30	3,20	1,00	Rangka	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
281	3323-03-130-01-GTI-01-06	Nyanglik	Sangrahan - Wonokerso	3,50	3,90	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
282	3323-08-453-01-ETI-01-07	Kali Jambe IV	Sayangan	7,50	3,50	2,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
283	3323-03-014-01-GTI-01-06	Kali Trocoh	Semen - Tening	11,10	6,10	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
284	3323-03-014-02-ETI-01-06	Kali Leri	Semen - Tening	2,20	3,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
285	3323-03-053-01-GTI-01-05	Kali Bandung	Sengon Pandak - Karangseneng	7,50	3,10	2,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
286	3323-03-053-02-PTI-01-05	Kali Kemesu	Sengon Pandak - Karangseneng	4,30	5,00	4,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
287	3323-03-053-03-PTI-01-05	Kali Krincing	Sengon Pandak - Karangseneng	4,00	5,00	4,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
288	3323-03-053-04-GTI-01-05	Kali Cekokor / Kali Krempong	Sengon Pandak - Karangseneng	9,00	3,90	4,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
289	3323-03-053-02-PTI-01-05	Kali Ngelo Krempong	Sengon Pandak - Karangseneng	13,50	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
290	3323-03-089-01-PTI-01-06	Jembatan Kali Pacar	Sudikampir - Delok	6,00	4,50	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
291	3323-03-543-01-GTI-01-07	Kali Pacar	Tegaltemu-Gilingsari	11,00	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
292	3323-03-060-01-RBI-01-05	Kali Singiran	Tegowanuh -Tepusen	6,00	6,00	1,00	Rangka Beton	Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
293	3323-03-060-01-RBI-01-05	Kali Kablukan	Tegowanuh -Tepusen	3,00	4,00	1,00	Rangka Beton	Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
294	3323-03-060-01-RBI-01-05	Kali Tegowanuh	Tegowanuh -Tepusen	5,00	4,00	1,00	Rangka Beton	Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
295	3323-03-542-01-ETI-01-05	Kali Pacar	Temanggung - Gilingsari	11,00	4,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	



Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi						Ket	
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan		Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
296	3323-03-107-02-PTI-01-05	Kali Soka	Tembarak - Gambasan	9,50	4,30	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
297	3323-03-107-03-PTI-01-05	Kali Gumilang	Tembarak - Gambasan	12,00	4,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
298	3323-03-107-04-PMI-01-05	Kali Sempol	Tembarak - Gambasan	6,00	4,00	1,00	Pelat	Rusak Sedang	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
299	3323-03-107-05-ATI-01-05	Kali Klegung	Tembarak - Gambasan	12,50	4,30	1,00	Gorong2 Lengkung	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
300	3323-03-107-01-PTI-01-05	Kali Kalong	Tembarak - Gambasan	6,50	5,00	1,00	Pelat	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
301	3323-03-459-01-GTI-01-05	Kali Jambe VI	Tentara / Pikatan-Kowangan	14,60	6,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
302	3323-03-459-02-I-01-05	Kali Jambe VI B (Belum Jadi)	Tentara / Pikatan-Kowangan			1,00			Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
303	3323-03-102-01-I-01-05	Kali Luyung	Tlogomulyo - Jragan	6,40	5,20	1,00	Rangka	Rusak	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
304	3323-03-102-02-I-01-05	Kali Gintung	Tlogomulyo - Jragan	4,00	3,50	1,00	Rangka	Rusak	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UT	Baik	
305	3323-03-065-01-I-01-05	Kali Paladan I	Traji - Gedongsari	2,00	4,00	1,00			Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
306	3323-03-065-02-I-01-05	Kali Paladan II	Traji - Gedongsari	2,00	4,00	1,00			Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
307	3323-03-008-01-EMI-01-06	Kali Sekrincing	Tretep - Donorejo			1,00	Pelengkung	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
308	3323-03-008-02-GMI-01-06	Kali Matangan	Tretep - Donorejo			1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
309	3323-03-008-01-GTI-01-06	Kali Sisabar	Tretep - Donorojo	2,50	5,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
310	3323-03-008-02-GTI-01-06	Kali Tarung	Tretep - Donorojo	6,50	3,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Sedang	TA	Baik	
311	3323-03-008-03-GTI-01-06	Kali Turen Donorojo	Tretep - Donorojo	12,00	4,20	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak	TA	Rusak Ringan	
312	3323-03-010-01-GTI-01-06	Kali Tarung	Tretep - Nglarangan	5,00	3,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
313	3323-03-010-02-GTI-01-06	Kali Turen Nglarangan	Tretep - Nglarangan	6,50	3,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
314	3323-03-143-01-PTI-01-06	Jembatan Kali Nyengkong	Tuksongo - Soborejo	4,00	6,60	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
315	3323-03-143-02-EDI-01-06	Jembatan Kali Elo	Tuksongo - Soborejo	5,00	3,20	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	UG	Baik	
316	3323-03-083-01-PTI-01-06	Kedu	Wanutengah - Bulu	19,60	6,80	2,00	Pelat	Baik	Beton Bertulang	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
317	3323-03-083-02-PTI-01-06	Kali Mangut	Wanutengah - Bulu	7,00	6,60	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
318	3323-03-083-03-PTI-01-06	Kali Bulon	Wanutengah - Bulu	4,00	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
319	3323-03-083-04-EMI-01-06	Bulu	Wanutengah - Bulu	6,40	3,00	2,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
320	3323-03-071-01-PTI-01-06	Kali Datar	Watukumpul - Medari	8,00	6,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Tiang Pancang	Baik	TA	Baik	
321	3323-03-071-03-EMI-01-06	Lingseng	Watukumpul - Medari	4,00	7,60	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
322	3323-03-071-03-PTI-01-06	Wunut	Watukumpul - Medari	5,90	6,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
323	3323-03-071-04-EMI-01-06	Dongko	Watukumpul - Medari	7,00	7,60	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
324	3323-03-071-05-PTI-01-06	Kali Urang (Kanan)	Watukumpul - Medari	19,00	5,00	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
325	3323-03-071-06-EMI-01-06	Kali Urang (Kiri)	Watukumpul - Medari	7,50	3,00	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
326	3323-03-012-01-GTI-01-05	Kali Trocoh	Wonoboyo - Campurejo	11,00	4,40	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
327	3323-03-012-02-GTI-01-05	Kali Brangsong	Wonoboyo - Campurejo	7,50	4,20	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
328	3323-03-012-03-ETI-01-05	Kali Ngares	Wonoboyo - Campurejo	3,00	4,60	1,00	Pelengkung	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Baik	
329	3323-03-012-04-GMI-01-05	Kali Ngaren	Wonoboyo - Campurejo	5,70	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
330	3323-03-012-05-GMI-01-05	Kali Pawon	Wonoboyo - Campurejo	4,00	4,00	1,00	Gelagar	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
331	3323-03-015-01-PTI-01-06	Kali Sapi (Sigandok)	Wonoboyo - Pringlegi	4,00	5,00	1,00	Pelat		Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Baik	
332	3323-03-015-02-GTI-01-06	Kali Ngares	Wonoboyo - Pringlegi	4,00	3,00	2,00	Gelagar	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Rusak Ringan	TA	Rusak Ringan	

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Provinsi : JAWA TENGAH  
 Kabupaten / Kota : TEMANGGUNG  
 Tahun : 2016

DD - 2

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/Kondisi						Ket	
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah	Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Bahan	Tipe	Kondisi	Bahan		Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
333	3323-03-015-03-PTI-01-06	Kali Sikepruk/Gemawang	Wonoboyo - Pringlegi	3,50	6,70	1,00	Pelat	Baik	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	
334	3323-03-015-04-GMI-01-06	Kali Keji	Wonoboyo - Pringlegi			1,00	Gelagar	Rusak Ringan	Pas Batu	Pondasi Langsung	Baik	TA	Baik	

E/WS/DAK 2016/ DAK 2016 TRI WULAN 1/ DD2